



4個螺絲孔Ø3需貫通



剖面線地方為需做低溫低壓區塊

